




**foto 11** - veduta esterna dell'azienda sul lato Est  
(in primo piano la porzione a capanna in calcestruzzo già condonata)



**foto 12 e 13** - vedute interne dell'appartamento al piano primo (porzione casa colonica in muratura)

