

Serra de' Conti - LOTTO 1_BENE 1 (F. 12, Part. 75, Sub. 6 e Part. 177)
azienda mattatoio PT e rudero annesso



foto 1 - veduta esterna dell'azienda sul lato Est
(in primo piano la porzione a capanna in calcestruzzo già condonata)



foto 2 e 3 - vedute esterne delle porzioni in pannelli "sandwich" dell'azienda (lato Nord e Ovest)



Serra de' Conti - LOTTO 1_BENE 1 (F. 12, Part. 75, Sub. 6 e Part. 177)
azienda mattatoio PT e rudero annesso



foto 4 - veduta interna di una delle zone di lavorazione dell'azienda



foto 5 e 6 - vedute interne della zona connettivo e servizi dell'azienda



Serra de' Conti - LOTTO 1_BENE 1 (F. 12, Part. 75, Sub. 6 e Part. 177)

azienda mattatoio PT e rudero annesso



foto 7 e 8 - vedute interne dei servizi e di una porzione della zona produttiva



foto 9 e 10 - vedute esterne del rudero annesso (F. 12, Part. 177)

