



Foto n° 1 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.le 2033 sub 5 – Veduta esterna dell'abitazione di categoria A/7 dalla zona di accesso principale.



Foto n° 2 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.le 2033 sub 5 – Veduta della stessa abitazione da posizione sud; in primo piano parte dell'area scoperta con giardino e prato.





Foto n° 3 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.li 2033 e 2082 – Veduta dell'abitazione e del giardino da posizione sud est.



Foto n° 4 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.le 2033 sub 5 – Veduta della terrazza posta a sud rispetto al vano cucina pranzo.





Foto n° 5 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.le 2033 sub 5 – Veduta dell'abitazione da posizione nord est.



Foto n° 6 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.le 2033 sub 5 – Veduta della terrazza posta a nord rispetto al vano cucina pranzo.





Foto n° 7 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 – Veduta del giardino e di parte del prato che insiste su porzione del mappale 2033 (in primo piano) e sulla particella 2082 (in secondo piano).



Foto n° 8 - Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 – Veduta di alcune delle essenze arboree che insistono sulla porzione nord est della particella 2032.





Foto n° 9 – Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.le 2032 - Veduta dell'area investita a prato con alcuni arbusti e infestanti nella porzione sud est della particella.



Foto n° 10 – Lotto 2 - 17/07/2023 – Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) – Località Valeriano - Foglio 12 m.le 2032 – Particolare dei fabbricati abusivi in lamiera presenti in posizione sud ovest.