



Foto 01 – Individuazione saggi su cartongesso locale Soggiorno/cucina



Foto 02 – Individuazione saggi su cartongesso locale Soggiorno/cucina



Foto 03 – Crepe da distacco submillimetriche tra muratura e telaio in cls armato



Foto 04 – Individuazione saggi su cartongesso locale Camera



Foto 05 – Particolare di lesione millimetrica passante (presente anche su lato esterno fabbricato)



Foto 06 – Particolare di lesione sul pavimento rilevata il 14/12/2023



Foto 07 – Particolare di lesione sul pavimento rilevata il 31/05/2024