



Foto 1 – vista aerea



Foto 2 – Prospetto su viale Trieste



Foto 3 – ingresso disimpegno



Foto 4 – Cucina (originariamente camera da letto)





Foto 5 – Ripostiglio in cucina (ricavato abusivamente)



Foto 6 - Terrazzino



Foto 7 – Bagno



Foto 8 - salotto



Foto 9 – salotto con accesso al sottotetto



Foto 10 – Caldaia autonoma posizionata entro nicchi su altra proprietà (abusiva)





Foto 11 – Camera matrimoniale nel sottotetto (abusiva)



Foto 12 – disimpegno nel sottotetto (abusivo)



Foto 13 – Camera d aletto nel sottotetto (abusiva)



Foto 14 – Bagno nel sottotetto (abusivo)





Foto 15-16 - Cantina



Foto 17 - Autorimessa