

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



Fotografie dello stato attuale del bene immobile
oggetto di stima scattate in data **27/12/2023 e 11/01/2024**





Foto alleg. n°1



Foto alleg. n°2





Foto alleg. n°3



Foto alleg. n°4





Foto alleg. n°5





Foto alleg. n°7



Foto alleg. n°8





Foto alleg. n°9



Foto alleg. n°10





Foto alleg. n°11




Foto alleg. n°12






Foto alleg. n°13



Foto alleg. n°14





Foto alleg. n°15



Foto alleg. n°16





Foto alleg. n°17




Foto alleg. n°18





Foto alleg. n°19 – Danni da infiltrazioni immobile sottostante



Foto alleg. n°20 - Danni da infiltrazioni immobile sottostante





Foto alleg. n°21 - Danni da infiltrazioni immobile sottostante

