

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Complesso artigianale ubicato in via G. Marcora n.21, Castelfidardo (AN) (foglio 26 particella 1137)



Vista aerea



ESTERNI DEL FABBRICATO



Foto 1



Foto 2





Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6





Foto 7



BENE n.1: Laboratorio per arti e mestieri (foglio 26 particella 1137 subalterno 6)

UFFICI



Foto 8



Foto 9





Foto 10



Foto 11





Foto 12



Foto 13





Foto 14



Foto 15





Foto 16



Foto 17





Foto 18



AMBIENTI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA – Piano terra




Foto 19



Foto 20





Foto 21



Foto 22





Foto 23



Foto 24






Foto 25



Foto 26





Foto 27



Foto 28






Foto 29



Foto 30






Foto 31



Foto 32





Foto 33



AMBIENTI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA – Piano seminterrato



Foto 34



Foto 35





Foto 36



Foto 37






Foto 38



Foto 39





Foto 40



Foto 41



MANUFATTO ESTERNO CON STRUTTURA METALLICA



Foto 42



Foto 43



BENE n.2: Unità in corso di costruzione (foglio 26 particella 1137 subalterno 7)

UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47





Foto 48



Foto 49





Foto 50



Foto 51





Foto 52

