




- 01) Vista facciata ovest del fabbricato torre C2;
- 02) Vista facciata sud del fabbricato torre C2;





03) Vista d'angolo del fabbricato torre C2;
04) Vista soggiorno;





05) Vista disimpegno;

06) Vista soggiorno – sulla parete di destra l'apertura sull'interno 33;





07) Vista infiltrazione all'angolo nord-est del soffitto della cucina;
08) Vista cucina;





09) Vista infiltrazione al perimetro del lucernario del ripostiglio;
10) Vista tinello;

