

## ESTERNO



1. Ingresso dalla via A. Diaz



2. Panoramica del condominio



3. Facciata esterna



4. Facciata esterna



5. Facciata esterna



6. Ingresso al fabbricato




7. Androne di ingresso



8. Androne di ingresso

**INTERNO DELL'IMMOBILE PIGNORATO AL 7° PIANO**




9. Dettaglio portoncino di ingresso



10. Ingresso




11. Zona di ingresso (verso la cucina)



12. Cucina/soggiorno



13. Cucina/soggiorno



14. Cucina/soggiorno



15. Cucina



16. Dettaglio serramento della cucina



17. Balcone



18. Balcone



19. Balcone




20. Pavimento del balcone




21. Vista dal balcone



22. Vista dal balcone




23. Dettaglio sopra luce porta interna



24. Camera/studio



25. Camera/studio



26. Camera/studio



27. Camera



28. Camera



29. Bagno



30. Bagno



31. Rivestimento del bagno



32. Rivestimento interno della doccia



33. Camera



34. Camera



35. Pavimento della camera



36. Pavimento della cucina/soggiorno



37. Porta interna



38. Caldaia in cucina



39. Termosifone




40. Serramento esterno



## SOLAIO AL 8° PIANO



41. Solaio di pertinenza



42. Interno del solaio



43. Interno del solaio



44. Interno del solaio

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

