


Foto 1 - 2:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 - Il prospetto est della casa indipendente e la corte esterna.

Foto 3 - 4:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 - Il prospetto nord della casa indipendente e la corte esterna.

Foto 5 - 6:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 - Il prospetto sud della casa indipendente e la corte esterna.

Foto 7 - 8:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 - La corte esterna.

Foto 9 - 10:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – L'ingresso.

Foto 11 - 12:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – La cucina.

Foto 13 - 14:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – La cucina.

Foto 15:





Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – Il ripostiglio a servizio della cucina.

Foto 16:





Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – Il ripostiglio a servizio della cucina.

Foto 17 - 18:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – Il locale tinello.

Foto 19 - 20:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – Il locale soggiorno (adibito a camera da letto).

Foto 21 - 22:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – Il locale dispensa (adibito a camera da letto).

Foto 23 - 24:





Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – Il locale cantina (trasformato in parte in antibagno).

Foto 25 - 26:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P.T. – Il locale cantina (trasformato in parte in bagno).

Foto 27 - 28:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – La scala che porta al piano primo e alla soffitta.

Foto 29 - 30:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. I. – La camera 1.

Foto 31 - 32:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. I. – La camera 2.

Foto 33 - 34:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. I. – La camera 3.

Foto 35 - 36:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. I. – La camera 4.

Foto 37:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. I. – Il locale bagno.

Foto 38:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. I. – Il locale bagno.

Foto 39 - 40:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. II. – La soffitta con destinazione catastale granaio.

Foto 41 - 42:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. II. – La soffitta.

Foto 43 - 44:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. II. – La soffitta.

Foto 45:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. II. – La soffitta.

Foto 46:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8, P. II. – La soffitta.

Foto 47 – 48:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Evidenziato in rosso il ripostiglio esterno abusivo e la copertura in Eternit.

Foto 49:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il ripostiglio all'esterno dell'abitazione.

Foto 50:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – L'ingresso al locale cantina.

Foto 51 - 52:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Particolare degli infissi.

Foto 53 – 54:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Sopra particolare della cucina a legna - gas, sotto il climatizzatore monosplit.

Foto 55 – 56:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Particolare dell'impianto di climatizzazione.

Foto 57:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Particolare dell'infisso interno.

Foto 58 - 59:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Le due caldaie per la produzione dell'acqua calda Sanitaria.

Foto 60:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Sopra il quadro elettrico.

Foto 61 – 62:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Sopra il pozzetto dove è ubicato il contatore dell'acqua, sotto il pozzetto relativo all'impianto fognario .

Foto 63 – 64:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il prospetto ovest del fabbricato rurale di pertinenza.

Foto 65 – 66:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – I prospetti sud, nord ed est del fabbricato rurale di pertinenza, cerchiato in rosso la parte abusiva.

Foto 67 – 68:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il locale ex stalla.

Foto 69 – 70:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il locale abusivo comunicante con l'ex stalla.

Foto 71 – 72:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il portico.

Foto 73 – 74:




Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il locale legnaia.

Foto 75 – 76:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il ripostiglio.

Foto 77 – 78:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – La legnaia esterna costruita abusivamente.

Foto 79:



Azzano Decimo, via Pustotti n. 8 – Il locale w.c. esterno adibito a deposito legna.

Foto 80 – 81:



Azzano Decimo, via Pustotti - foglio 50 part. 69 – Il terreno agricolo.

Foto 82 – 83:



Azzano Decimo, via Pustotti foglio 50 part. 69 – Il terreno agricolo.

Foto 84 – 85:



Azzano Decimo, via Pustotti foglio 50 part. 69 – Il terreno agricolo.