

Foto 1 – 2:



Sacile, viale Repubblica 23 - *Sopra Il prospetto nord della palazzina, in basso il prospetto est.*

Foto 3 – 4:





Sacile, via Repubblica n. 23 – *Sopra Il prospetto sud della palazzina, sotto il prospetto ovest.*

Foto 5 - 6:




Sacile, viale Repubblica n° 23 - L'ingresso dell'edificio.

Foto 7 - 8:



Sacile, viale Repubblica n°23 – Il vano scala e il pianerottolo di arrivo al piano secondo.

Foto 9 - 10:




Sacile, viale Repubblica n° 23 – Il corridoio al piano secondo e l'ingresso all'appartamento.

Foto 11 - 12:



Sacile, viale d Repubblica n°23 – Il vano 1.

Foto 13 - 14:




Sacile, viale Repubblica n°23 - Il vano 1.

Foto 15 - 16:



Sacile, viale Repubblica n°23 – Il bagno.

Foto 17:



Sacile, viale Repubblica n°23 – L'ingresso.

Foto 18:



Sacile, viale Repubblica n°23 – Il terrazzo a livello.

Foto 19:



Sacile, viale Repubblica n°23 – Il terrazzo a livello.

Foto 20 - 21:



Sacile, viale Repubblica n°23 – Particolari dei danni dovuti ad una presunta perdita dalla vasca da bagno dell'appartamento ed il sondaggio effettuato dal condominio.