



Foto n° 1 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221 – Visione esterna della residenza "Le Lucciole".



Foto n° 2 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221 – Giardino interno della residenza "Le Lucciole".



Foto n° 3 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Accesso all'immobile pignorato.



Foto n° 4 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Accesso all'immobile pignorato. Visibile il cortile esterno.



Foto n° 5 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Soggiorno.



Foto n° 6 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Cucina.



Foto n° 7 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Corridoio.



Foto n° 8 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Antibagno.




Foto n° 9 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Bagno principale.



Foto n° 10 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Bagno principale.



Foto n° 11 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Bagno.



Foto n° 12 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Camera.



Foto n° 13 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Camera.



Foto n° 14 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Camera.



Foto n° 15 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Accesso sul retro.



Foto n° 16 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Cortile sul retro.



Foto n° 17 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Cortile sul retro.



Foto n° 18 – 05/06/2024 - Comune di Caorle, foglio 38, part.221, sub.7 – Ripostiglio.