

# ALLEGATO 2


## (Documentazione Fotografica)

### Lotto 1


appartamento residenziale  
e cantina

siti in Terni (TR)  
Via Molise 43  
(piano terzo - S1)







esterno fabbricato - vista lato nord/ovest





esterno fabbricato - vista lato nord/est





esterno fabbricato - ingresso rampa accesso e spazio manovra piano scantinato  
- part.lla 306 fg. 89 - (vedasi quanto riportato nella premessa della relazione peritale)




esterno fabbricato - spazio manovra piano scantinato  
- part.lla 306 fg. 89 - (vedasi quanto riportato nella premessa della relazione peritale)




interno fabbricato - vano scala con vista ascensore




interno appartamento - disimpegno di ingresso




interno appartamento - cucina




interno appartamento - w.c.




interno appartamento - camera




interno appartamento - camera




interno appartamento - soggiorno



interno vano cantina al piano S1



accesso al piano cantine dallo spazio di manovra esterno al piano S1 distinto con la part.IIa 306 fg. 89 - (vedasi quanto riportato nella premessa della relazione peritale)



centrale termica condominiale