




## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ABITAZIONE – PIANO TERRA:


Piazza al Tiglio n. 6, unità immobiliare in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 4 sub. 1







1) Veduta esterna



2) Ingresso abitazione al civico n. 6



3) Ingresso all'abitazione



4) Portoncino di ingresso



5) Ingresso-pranzo



**6) Porte di comunicazione con cucina e sottoscala**



**7) Ingresso-pranzo**



**8) Ingresso-pranzo**





9) Particolari



10)



11)



12)



13)



**14) Particolari ingresso-pranzo**



**15)**



**16)**



**17) Sottoscala**



**18)**



**19) Particolare**



**20) Sottoscala**



**21) Sottoscala**



**22)**



**23)**





**24) Particolari ingresso-pranzo**



**25)**



**26) Veduta cucina da ingresso-pranzo**



**27) Cucina**



**28)**



**29)**



**30) Particolari cucina**



**31)**



**32)**



**33) Veduta ingresso da cucina**



**34) Ingresso**



**35)**






**36) Particolari ingresso**



**37)**



**38) Porta wc**



**39) Wc**



**40)**



**41) Particolari wc**



**42)**



**43) Veduta ingresso**



**44) Ingresso e scala afferente al piano primo**




**45) Particolare sottoscala**



**46)**


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ABITAZIONE – PIANO PRIMO:

Piazza al Tiglio n. 6, unità immobiliare in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 4 sub. 1





scoperto





**1) Scala afferente al piano primo**



**2)**



**3) Vedute della scala**



**4)**



**5)**



**6) Particolari della scala**



**7)**



**8) Particolari scala**



**9)**



**10)**



**11) Smonto della scala al piano primo**



**12) Disimpegno piano primo**



**13) Disimpegno piano primo**





**14) Accesso alla camera 1**



**14 bis)**



**15) Camera 1**



**16)**



**17) Camera 1**



**18) Finestra camera 1**



**19) Affaccio camera 1**



**20) Particolari camera 1**



**21)**



**22)**



**23) Particolari camera 1**



**24)**



**25)**



**26)**





27) Veduta disimpegno da camera 1



28) Disimpegno e vano scala



29) Camera 2



30)



31) Camera 2



32)



33) Particolari camera 2



34)



35)



36)



37)



38)



39) Disimpegno



40) Porta camera 3



41) Camera 3



42)



43)



44)





45) Affaccio nord camera 3



46)



47) Affaccio sud camera 3



48)



49) Affaccio sud camera 2



50) Panorama da camera 3





51) Particolari camera 3



52)



53)



54)



55)



56)



57)



58)



59)



60) Disimpegno




61) Bagno



62)



63)



64)




65) Bagno



66)



67) Particolari bagno



68)



69)




70)





**71) Bagno**



**72) Scala afferente a soffitta**



**73) Particolari scala**



**74)**




**75) Veduta disimpegno**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ABITAZIONE – PIANO SECONDO (SOFFITTA):**

Piazza al Tiglio n. 6, unità immobiliare in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 4 sub. 1







**1) Scala afferente alla soffitta**



**2)**



**3) Vano scala**




**4) Pianerottolo a quota soffitta**



**5) Porta afferente alla terrazza**



**6)**



**7) Particolari**



**8)**



**9) Terrazza**






**10) Terrazza panoramica**




**11)**



**12)**



**13) Particolare terrazza**



**14) Vedute area urbana strada d'accesso**



**15)**





16) Soffitta 1



17)



18)



19) Soffitta 1



20)



21)





22) Soffitta 1



23)



24)



**25) Accesso a soffitta 2**



**26) Soffitta 2**



**27) Particolari soffitta 2**



**28)**



**29) Particolari soffitta 2**




**30)**




**31)**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL NEGOZIO:**

**Piazza al Tiglio n. 7, negozio in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 4 sub. 2**










1) Vedute del complesso pignorato



2) Vedute del negozio nell'ambito del complesso pignorato



3)



**4) Prospetto sulla piazza**



**5)**



**6) Portone al civico n. 7**



**7) Ingresso al negozio**



**8) Veduta interna del negozio**





**9) Vedute interne del negozio**



**10)**



**11)**





**12) Particolari**




**13)**



**14)**



**15) Particolari**



**16)**



**17) Veduta in direzione del portone di ingresso**



**18) Particolari**



**19)**



**20) Porta di comunicazione con il wc**



**21) Wc**



**22)**



**23)**





**24) Wc**



**25) Particolare wc**



**26) Veduta del negozio dal wc**


### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GENERALE DEL FABBRICATO:**

Piazza al Tiglio n. 6, abitazione in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 4 sub. 1

Piazza al Tiglio n. 7, negozio in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 4 sub. 2


Piazza al Tiglio n. 6, scoperto in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 4 sub. 5

Piazza al Tiglio n. 8, area urbana strada accesso in Catasto Fabbricati fl. 7 p.IIa 546





1) Vedute del complesso pignorato



2)



3)





**4) Prospetto sulla piazza**



**5) Ingressi abitazione e negozio**



**6) Ingresso area urbana strada accesso**



**7) Area urbana**



**8) Area urbana**



**9) Veduta scoperto da area urbana**





**10) Vedute dello scoperto dall'area urbana (strada di accesso)**



**11)**



**12)**



**13) Veduta fronti laterale e posteriore da area urbana**



**14)**



**15)**





**16) Fronte su Piazza al Tiglio**



**17)**



**18) Veduta del Castello (in fondo) da Piazza al Tiglio**