

Allegato 011.01



1_vista su Via Villa Varda in direzione Sud Ovest - Nord Est, particolare accesso alla struttura



2_vista su Via Villa Varda in direzione Nord Est-Sud Ovest, particolare accesso alla struttura



3_vista d'insieme del fronte principale di Ca' Brugnera



4_corsia veicolare in entrata alla struttura



5_corsia veicolare in uscita dalla struttura



6_vista in direzione Est-Ovest, particolare del parcheggio esterno e dell'isola a verde antistante



7_Isola a verde prospiciente Ca'Brugnera e parte della viabilità interna



8_parcheggio esterno posizionato in direzione Nord Ovest



9_ingresso pedonale sul confine Nord Est



10_colonnine di ricarica auto elettriche poste sul parcheggio scoperto a Nord Est



11_fianco Nord Est del fabbricato



12_fianco Sud Ovest e rampa carrabile d'accesso al parcheggio interrato coperto



13_prospetto Nord Ovest del fabbricato



14_portico d'accesso di Ca' Brugnera



15_accesso autonomo alla sola ristorazione



16_terrazza esterna retrostante verso il confine Nord Ovest



17_vista in direzione Nord Ovest su Via Giolitti

ZONA RELAX



18_accesso all'area relax esterna



18_viale d'ingresso all'area relax



19_piscina mt. 12.50x25.00



20_spogliatoi a servizio dell'area relax



21_servizi igienici a servizio dell'area relax



22_prato della zona relax

PIANO TERRA



23_portale e accesso principale alla hall



24_hall d'ingresso con area relax e conversazione



25_reception



26_hall d'ingresso con vista sul corridoio in direzione Sud Ovest all'ala ristorazione



27 _porzione a Nord Est della hall in direzione della sala convegni



28_vista su corridoio ed angolo bar interposto tra hall d'ingresso e sala convegni, notasi la scala che conduce al piano interrato



29_ufficio privato



30_particolare antibagno, ala Nord Est



31_servizio igienico tipo, ala Nord Est



32_servizio igienico riservato a persone disabili, ala Nord Est



33_particolare orinatoi, ala Nord Est



34_sala convegni, vista verso il lato Nord Est



35_sala convegni, vista in direzione dell'ingresso



36_particolare lati perimetrali della sala convegni



37_accesso indipendente ad uso della sola area ristorazione



38_corridoio di collegamento tra la hall e la zona dedicata alla ristorazione



39_ristorantino riservato



40_sala ristorante e prima colazione



41_portione centrale della sala ristorante e prima colazione



42_zona rialzata



43_cucina zona cottura



44_cucina zona lavaggio stoviglie



45_locale destinato alla preparazione della prima colazione



46_accesso ai servizi igienici alla Sud Ovest



47_anti latrina tipo, ala Sud Ovest



48_servizio igienico tipo, ala Sud Ovest



49_servizio igienico disabili, ala Sud Ovest




50_ascensore



51_scala di collegamento tra piano terra e primo verso l'ala Sud Ovest



52_scala di collegamento tra piano terra ed interrato posizionata verso l'ala Sud Ovest



53_scala di collegamento tra piano terra ed interrato posizionata verso l'ala Nord Est

PIANO INTERRATO



54_particolare sala centrale per riunioni e trattenimenti



55_particolare sala centrale per riunioni e trattenimenti



56_particolare sala centrale per riunioni e trattenimenti



57_particolare sala centrale per riunioni e trattenimenti



58_particolare sala rappresentanze



59_disimpegno attiguo alla sala di rappresentanza che porta al guardaroba ed ai servizi igienici



60_anti latrina tipo



61_servizio igienico tipo



62_sala conferenze



63_ascensore di servizio del personale



64_corridoio a servizio dei vani accessori



65_particolare magazzino



66_particolare locale lavanderia



67_particolare magazzino con celle frigorifere



68_particolare spogliatolo



69_particolare spogliatoio



70_particolare spogliatoio



71_particolare bagno annesso a spogliatoio



72_particolare bagno annesso a spogliatoio



73_particolare anti bagno annesso a spogliatoio



74_ripostiglio-magazzino



75_locale pompe giardinaggio



76_magazzino posto al di fuori della sagoma strutturale del fuori terra



77_magazzino posto al di fuori della sagoma strutturale del fuori terra



78_rampa carrabile d'accesso al parcheggio coperto interrato



79_parcheggio interrato

PIANO PRIMO E SECONDO



80_corridoio centrale, sul fondo l'uscita d'emergenza



81_atrio d'ingresso tipo delle camere standard e triple-disabili



82_area posto letto camera standard



83_bagno camera standard



84_doccia bagno camera standard



85_ingresso suite



86_zona letto suite



87_salottino suite



88_vasca bagno siute



89_particolare doppio lavabo bagno suite



90_parte di zona letto camera tripla-disabili



91_parte di zona letto camera tripla-disabili



92_particolare bagno camera tripla-disabili



93_scale di collegamento tra piano primo e secondo



94_terrazza esterna con scale di emergenza



95_scala di collegamento tra piano secondo e terzo



96_particolare del locale sottotetto



97_particolare condutture impianto di riscaldamento



98_particolare del corpo centrale dello stabile



99_uscita terrazza verso lato Sud Ovest



100_terrazza esterna con tubazioni impiantistiche



101_terrazza esterna e macchina frigorifera



102_uscita terrazza verso lato Nord Est



103_porzione di terrazza verso Nord Est